


Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«21» сентября 2023 г., 59240061000207765691

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы г. Перми по Свердловскому району и п.
Новые Ляды 1 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Перми Управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому
краю

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«18» октября 2024 г., 16 час. 45 мин. № 2409/002-59/259-П/ВП

(дата и время составления документа)

г. Пермь, ул. Балхашская 135

(место составления документа)

Предписание об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «01» октября 2024 г., № 2409/002-59/259-П/ВП, учетный номер проверки 59240061000207765691.

2. Выездная проверка проведена в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора

(указывается вид государственного контроля (надзора), вид муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:

1. Дашковский Андрей Андреевич – старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы г. Перми по Свердловскому району и пос. Новые Ляды 1 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Перми управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели))

2. Кожевников Максим Александрович – инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы г. Перми по Свердловскому району и пос. Новые Ляды 1 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Перми управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному (в том числе дознаватели, старшие дознаватели))

4. Выездная проверка проведена в отношении:

соблюдения контролируемым лицом требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положениями о видах контроля)

5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. край Пермский, г. Пермь, ул. Таборская, Дом 22а

(указывается адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) выполняемых работ, выполняемых лицом, в отношении которых была проведена выездная проверка)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ" Г. ПЕРМИ ИНН 5904104235, адрес регистрации юридического лица: 614064, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, ПЕРМЬ, ГЕРОЕВ ХАСАНА УЛИЦА, 47, В

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), гражданство или наименование организации, на которую возложена ответственность за выполнение требований объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «14» октября 2024 года, 11 час. 00 мин.

по «14» октября 2024 года, 15 час. 00 мин.

Вх. № 964
" 18 " 11 2024 г.
Подпись

(указывается дата и время фактического начала очередной проверки, а также дата и время фактического окончания очередной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)
Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
 04 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (срок, сроки), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по выявлению контролируемого лица)
8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Из помещений 1-го этажа №№ 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81 (Согласно проектной документации 032-12/2023-АР) нарушен принцип эвакуации (фактически один эвакуационный выход из помещений ведет из коридора в лестничную клетку, затем в коридор и наружу). Место выявления нарушения: г. Пермь, ул. Таборская 22а
 Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
 Нарушенное обязательное требование:
 Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
 Срок устранения нарушения:
 20.10.2025
2. Из 213 помещений 2-го этажа №№ 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 эвакуационные выходы расположены не рассредоточено. (Фактически эвакуационные выходы из данных помещений расположены в одном месте и разделены перегородкой) (п. 4.2.16 СП 1.13130.2020). Место выявления нарушения: г. Пермь, ул. Таборская 22а
 Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
 Нарушенное обязательное требование:
 Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
 Срок устранения нарушения:
 20.10.2025
3. Расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленного помещения составляет более 30 м. (по факту в тушквом коридоре из помещения № 30 (Согласно проектной документации 032-12/2023-АР), составляет более 40 м.) (п. 4.2.16, п. 5.1.1, п. 7.1.5, таблица 6 СП 1.13130.2020). Место выявления нарушения: г. Пермь, ул. Таборская 22а
 Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
 Нарушенное обязательное требование:
 Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
 Срок устранения нарушения:
 20.10.2025
4. Из помещений 2-го этажа №№ 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 50, 51, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 61, 66, 67, 68, 69, 70, 73, 74, 75 нарушен принцип эвакуации. (Фактически один эвакуационный выход из помещений ведет из коридора в лестничную клетку, затем в коридор и в лестничную клетку). Место выявления нарушения: г. Пермь, ул. Таборская 22а
 Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
 Нарушенное обязательное требование:
 Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
 Срок устранения нарушения:
 20.10.2025
5. Из помещений 2-го этажа №№ 76, 77, 78, 81, 82, 83, эвакуационные выходы расположены не рассредоточено. (Фактически эвакуационные выходы из данных помещений расположены в одном месте и разделены перегородкой) (п. 4.2.16 СП 1.13130.2020). Место выявления нарушения: г. Пермь, ул. Таборская 22а
 Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
 Нарушенное обязательное требование:
 Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
 Срок устранения нарушения:
 20.10.2025
6. Средства обеспечения пожарной безопасности эксплуатируются сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком). Согласно рабочего проекта шифр 020.10.2007-АПС в составе системы пожарной сигнализации функционирует приемно-контрольный прибор пожарной «ВЭРС ПК 24», срок службы которого в соответствии с паспортом на изделие составляет 10 лет, заводской номер изделия №2230 дата выпуска 30.11.2006. Тем самым не обеспечен гарантированный прием сигналов от пожарных извещателей, обеспечение электропитанием активных (токопотребляющих) пожарных извещателей, выдача информации на световые, звуковые оповещатели дежурного персонала и пульта централизованного наблюдения, а также формирования

стартового импульса запуска прибора пожарного управления в связи с истекшим сроком службы прибора. (ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 54 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; п. 6.1 табл. А1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты: установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические: нормы и правила проектирования». ГОСТ Р 59638-2021). Место выявления нарушения: г. Пермь, ул. Таборская 22а

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 14, Статья 54. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Системы обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре в целях организации безопасной (с учетом допустимого пожарного риска) эвакуации людей в условиях конкретного объекта.

Срок устранения нарушения:

20.10.2025

7. В помещениях здания подкласса Ф1.1 применены декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с неизвестными показателями пожарной опасности строительных материалов (линолеум-в спальнях помещений, сертификаты соответствия примененных материалов не представлены). Место выявления нарушения: г. Пермь, ул. Таборская 22а

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 7, Глава 30, Статья 134. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

В спальнях помещений не допускается применять декоративно-отделочные материалы с более высокими показателями пожарной опасности, чем Г1, В2, Д2, Т2, и покрытия полов с более высокими показателями пожарной опасности, чем В2, Д2, Т2, РП1.

Срок устранения нарушения:

20.10.2025

8. Ширина горизонтальных участков путей эвакуации в здании составляет по факту от 0,8 до 1,1 (п. 2(1), 23 Постановление правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п. 5.1.2 СП 1.13130 2020). Место выявления нарушения: г. Пермь, ул. Таборская 22а

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 23 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в части наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Срок устранения нарушения:

20.10.2025

9. Ширина эвакуационных выходов менее 1,2 м (по факту от 0,77 до 1м) (п. 2(1), п. 23 Постановление правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п. 5.1.4 СП 1.13130 2020). Место выявления нарушения: г. Пермь, ул. Таборская 22а

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:

20.10.2025

10. На путях эвакуации в здании подкласса Ф1.1 применены декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с неизвестными показателями пожарной опасности. Сертификаты соответствия примененных материалов не представлены (табл. 28 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ). Место выявления нарушения: г. Пермь, ул. Таборская 22а

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 6, Статья 134. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Применение покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различных по функциональному назначению, этажности и вместимости осуществляется по таблицам 28 и 29 приложения к Техническому регламенту.

Срок устранения нарушения:

20.10.2025

11. Не организованы работы по ремонту, техническом обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающее исправное состояние указанных средств (по факту при срабатывании ручных пожарных извещателей на 1 и 2 этажах АПС и СОУЭ не запустились). Место выявления нарушения: г. Пермь, ул. Таборская 22а

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении

Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
 Нарушенное обязательное требование:
 Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.
 Срок устранения нарушения:
 20.10.2025

12. Декларация пожарной безопасности № 57401380-ТО-00189 от 29.07.2021 содержит недостоверные сведения. (В декларации пожарной безопасности указано функциональное назначение Ф 1.2, фактически класс функциональной пожарной опасности Ф 1.1.). Место выявления нарушения: г. Пермь, ул. Таборская 22а
 Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 5, Глава 1, Статья 6. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
 Нарушенное обязательное требование:
 Собственник объекта защиты или лицо, которое владеет им на ином законном основании (на праве аренды, хозяйственного ведения, оперативного управления и другое), должны в рамках реализации мер пожарной безопасности в соответствии со статьей 64 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности в течение шести месяцев со дня приобретения такого права разработать и представить в уведомительном порядке декларацию пожарной безопасности.
 Срок устранения нарушения:
 20.10.2025

13. Ширина лестничной площадки между 1 и 2 этажами менее ширины марша лестницы (лестничные клетки №15, 18, 68, 71) согласно проектной документации 1-го этажа № 032-12/2023-АР (фактически 0,87 м при ширине марша 1 м. (п. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.4.2 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»). Место выявления нарушения: г. Пермь, ул. Таборская 22а
 Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
 Нарушенное обязательное требование:
 Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
 Срок устранения нарушения:
 20.10.2025

14. Ширина пути эвакуации по лестницах предназначенным для эвакуации людей в том числе расположенных в лестничных клетках менее 1,35 м (по факту ширина маршей лестниц составляет 1м) (п.п (а) п. 4.4.1 СП 1.13130.2020). Место выявления нарушения: г. Пермь, ул. Таборская 22а
 Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
 Нарушенное обязательное требование:
 Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
 Срок устранения нарушения:
 20.10.2025

15. Допущено изменение объемно-планировочных решений в результате которых уменьшена зона действия противопожарной защиты (по факту в помещениях с 1 по 12 согласно проектной документации 032-12/2023-АР. Место выявления нарушения: г. Пермь, ул. Таборская 22а
 Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 16 Правил, Подпункт е. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
 Нарушенное обязательное требование:
 На объектах защиты запрещается проводить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций, оборудования и других предметов, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения.
 Срок устранения нарушения:
 20.10.2025

16. При монтаже, ремонте техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности не соблюдаются проектные решения (фактически в соответствии с рабочим проектом ШИФР:05.06.12.АПС.КТАУ дымовые пожарные извещатели должны устанавливаться на потолках и перекрытиях, а в действительности дымовые пожарные извещатели установлены в коридорах на стенах, в местах размещения шахты дымоудаления). Место выявления нарушения: г. Пермь, ул. Таборская 22а
 Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
 Нарушенное обязательное требование:
 Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.
 Срок устранения нарушения:
 20.10.2025

17. Техническое обслуживание системы СПС и СОУЭ выполняется не в соответствии с типовым регламентом (фактический типовый регламент не разработан п. 6.4.2 ГОСТ Р 59638-2021, п. 6.4.8 ГОСТ Р 59639-2021). Место выявления нарушения: г. Пермь, ул. Таборская 22а
 Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.
Срок устранения нарушения:
20.10.2025

18. Отсутствует категорирование помещения (правое крыло, 2 этаж рядом с помещениями №210- 212). Место выявления нарушения: г. Пермь, ул. Таборская 22а

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 12 Правил, Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:
Руководитель организации, в соответствии с главами 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности).
Срок устранения нарушения:
20.10.2025

19. Неорганизованно не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц. Место выявления нарушения: г. Пермь, ул. Таборская 22а

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 17 Правил, Подпункт 6. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:
Руководители организаций организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.
Срок устранения нарушения:
20.10.2025

20. Для здания оборудованного автоматической пожарной сигнализацией не предусмотрено автоматическое отключение пр. пожаре систем кондиционирования воздуха (отключение не предусмотрено проектной документацией) (п.6.24, п.7.20 СП 713130.2013). Место выявления нарушения: г. Пермь, ул. Таборская 22а


Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть 4, Глава 19, Статья 83. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:
Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации в зависимости от разработанного при их проектировании алгоритма должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара, подачу управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, приборы управления установками пожаротушения, технические средства управления системой противопожарной защиты, инженерным и технологическим оборудованием. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
Срок устранения нарушения:
20.10.2025

(указывается наименование нарушения обязательных требований (с указанием нормативного правового акта и его структурной единицы, которые установлены в нарушении обязательных требований, связанных с обеспечением безопасности при осуществлении деятельности, регулируемой законодательством Российской Федерации, ранее принятого решением контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом настоящей проверки, срок устранения нарушения)

Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы г. Перми по Свердловскому району и пос. Новые Ляды 1 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Перми управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю (государственный инспектор города(района) субъекта РФ по пожарному (в том числе дознаватели, старшие дознаватели)) Кожевников Максим Александрович

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



Дашковский Андрей Андреевич - Старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы г. Перми по Свердловскому району и пос. Новые Ляды 1 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Перми управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю (государственный инспектор города(района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели)), телефон: 83422824320, e-mail: sverd.lond@59.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подписывающего проект постановления, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:


(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностное лицо или уполномоченное представительство юридического лица, являющегося его адресатом, или индивидуального предпринимателя, связанного с предписанием)

«__» часов «__» минут «__» _____ 20__ г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



Копия предписания
на руки

Зач. д.р. № 404

22.02.2024

И. В. Рязанов