



Прокуратура Российской Федерации
Прокуратура Пермского края

Прокуратура
Свердловского района г. Перми

ул. Героев Хасана, д. 4, г. Пермь
Пермский край, Россия, 614010
тел. (8-342) 241-27-81



Директору ГБУ ПК «Центр социальной
адаптации»

Артемьеву Е.Н.

ул. Таборская, 22а, г. Пермь

05.11.2025 № 007343

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений требований
законодательства в сфере
предоставления социальных услуг,
санитарно-эпидемиологического
законодательства, законодательства о
пожарной безопасности

Прокуратурой Свердловского района г. Перми проведена проверка исполнения ГКУ ПК «Центр социальной адаптации» (далее – ЦСА, учреждение) законодательства в сфере предоставления социальных услуг, санитарно-эпидемиологического законодательства, о пожарной безопасности на объектах по адресам: г. Пермь, ул. Таборская, 22А, ул. Героев Хасана, 47В, в ходе которой выявлены нарушения.

В сфере предоставления социальных услуг:

В соответствии с ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» поставщики социальных услуг обязаны 2) предоставлять социальные услуги получателям социальных услуг в соответствии с индивидуальными программами и условиями договоров, заключенных с получателями социальных услуг или их законными представителями, на основании требований настоящего Федерального закона.

Согласно ст. 17 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» социальные услуги предоставляются гражданину на основании договора о предоставлении социальных услуг, заключаемого между поставщиком социальных услуг и гражданином или его законным представителем, в течение суток с даты представления индивидуальной программы поставщику социальных услуг. Существенными условиями договора о предоставлении социальных услуг являются положения, определенные индивидуальной программой, а также стоимость социальных услуг в случае, если они предоставляются за плату или частичную плату.

В ходе проверки (21.10.2025) по адресу: г. Пермь, ул. Героев Хасана, 47В, отделение «Ночного пребывания» при изучении личных дел лиц, с которыми

Прокуратура Свердловского района г. Перми
Пермского края
№ 2-21-2025/Прдп880-25-20570052

По № 007343

заключен договор о предоставлении социальных услуг, установлено, что при наличии заключенного договора о предоставлении социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания в личных делах граждан, которым оказываются данные услуги, отсутствуют документы подтверждающие основание заключения с ними договора. Так например в личных делах получателей социальных услуг: Ишхузина Д.Д., 28.03.1971 г.р., Камыгова Д.Е., 02.05.1981 г.р., Коконова В.М., 29.08.1974 г.р., Курдюмовой А.В., 11.06.1984 г.р., Патлосовой Ю.А., 18.10.1989 г.р., Полищук В.Н., 16.10.1992 г.р., отсутствуют действующие индивидуальные программы предоставления социальных услуг (в ходе проверки не представлены).

Кроме того, договоры о предоставлении социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания заключенные с Коконовым В.М., 29.08.1974 г.р., Курдюмовой А.В., 11.06.1984 г.р., Полищук В.Н., 16.10.1992 г.р., получателями социальных услуг не подписаны.

В сфере соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства:

В соответствии с ч. 1, 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» на территории Российской Федерации действуют федеральные санитарные правила, утвержденные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, соблюдение которых является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Вместе с тем, в ходе проверки установлено, что ГБУ ПК «ЦСА» допускаются нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства:

По адресу: г. Пермь, ул. Таборская, 22А (согласно протокола (акта) санитарно-эпидемиологического обследования № 6705-ЦА от 28.10.2025 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае») на момент проверки 21.10.2025 выявлены следующие нарушения:

– в нарушение п. 9.10 СП 2.1.3678-20 спальные комнаты организованы более чем по 3 человека: спальные комнаты №№ 116, 118, 119, 221, 223 организованы на 4 человека, № 117 – на 5 человек, № 115 – на 9 человек, № 220 – на 8 человек, №№ 215, 216 – на 7 человек, № 221 – на 4 человека;

– в нарушение п. 151 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организаций и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических мероприятий)» санпропускник не оборудован: туалетами (раздельными для персонала), комнатой личной гигиены женщин; кладовыми чистого и грязного белья; постирочной; хозяйственными помещениями; помещениями для персонала;

– в нарушение п. 9.21 СП 2.1.3678-20 в коридоре 1 этажа около щитовой на полу имеются нарушения целостности отделки (сколы в плитке); в ванной комнате

№ 112 на стене имеется нарушения целостности отделки (отслойка краски); в блоке 219-223: в туалете у окна на стене имеются нарушения целостности отделки (отслойка краски), в жилых комнатах №№ 221, 222 имеются нарушения целостности отделки на стене и потолке (отслойка штукатурки), а также в вышеуказанных помещениях имеются признаки поражения грибком; в жилой комнате № 214 в углу между стеной и потолком имеются признаки поражения грибком; на правом лестничном марше между первым и вторым этажами имеются нарушения целостности отделки: отсутствует плитка (плитка отпала); в блоке 206-212: в ванной и в жилых комнатах №№ 207, 210, 211, 212 имеются признаки поражения грибком;

– в нарушение п. 9.17 СП 2.1.3678-20 в туалете блока 105-111, в санитарном узле для маломобильных на 1 этаже отсутствует вытяжная система вентиляции;

– в нарушение п. 2.6 СП 2.1.3678-20 не обеспечено проведение обследования технического состояния систем механической вентиляции не реже 1 раза в 10 лет, не обеспечено осуществление инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха (паспорта на вентсистемы, инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха не представлены);

– в нарушение п. 2.12 СП 2.1.3678-20 на момент проверки в помещениях организации обнаружены следы жизнедеятельности синантропных насекомых (трупы тараканов в клеевых ловушках, установленных в туалете комнаты № 112 и в туалете блока 221-223).

По адресу: г. Пермь, ул. Героев Мясана, 47В (согласно протокола (акта) санитарно-эпидемиологического обследования № 4753-ЦА от 28.10.2025 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае») на момент проверки 21.10.2025 выявлены следующие нарушения:

– в нарушение п. 9.10 СП 2.1.3678-20 спальные комнаты организованы более чем по 3 человека: спальные комнаты №№ 11, 12, 21-25, 31-35, 37 организованы на 4 человека, №№ 26, 36 – на 6 человек;

– в нарушение п. 9.38 СП 2.1.3678-20 не обеспечена очистка вытяжных вентиляционных решеток от пыли не реже 1 раза в месяц (на момент проверки вентиляционные решетки в помещении приема пищи 2 этажа и в комнате № 26 пыльные);

– в нарушение п. 9.21 СП 2.1.3678-20 в помещении санузла для женщин на 1 этаже имеется нарушение целостности отделки потолка и стены (отслойка краски) со следами протечки, в помещении приема пищи на втором этаже имеются нарушения целостности отделки стены (отслойка краски), не позволяющей осуществлять уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств.

Перечень нарушений требований законодательства в области пожарной безопасности:

В целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров принят Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), который

определяет основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает минимально необходимые требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и сооружениям, производственным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения.

Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» определяет общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации. Обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций государства.

В соответствии со ст. 16 Федерального закона «О пожарной безопасности» Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее - Правила противопожарного режима).

По адресу: г. Пермь, ул. Таборская, 22А на момент проверки 21.10.2025 выявлены следующие нарушения:

1. В здании класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 сигнал о пожаре не дублируется на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта (ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ);

2. Из помещений 1-го этажа № 73-76; 78-81, согласно проектной документации 032-12/2023-АР, нарушен принцип эвакуации (фактически один эвакуационный выход из помещений ведет из коридора в лестничную клетку, затем в коридор и наружу) (ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ);

3. Средства обеспечения пожарной безопасности эксплуатируются сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком). Согласно рабочего проекта шифр 020.10.2007-АПС в составе системы пожарной сигнализации функционирует приемно-контрольный прибор пожарный «ВЭРС ПК 24», срок службы которого в соответствии с паспортом на изделие составляет 10 лет, заводской номер изделия «2230 дата выпуска 30.11.2006. Тем самым не обеспечен гарантированный прием сигналов от пожарных извещателей, обеспечение электропитанием активных (токопотребляющих) пожарных извещателей, выдача информации на световые, звуковые оповещатели дежурного персонала и пульта централизованного наблюдения, а также формирования стартового импульса запуска прибора пожарного управления в связи с истекшим сроком службы прибора (ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 54 Правил противопожарного режима, п. 6.1 таблицы А1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические нормы и правила проектирования», ГОСТ Р 59638-2021);

4. Декларация пожарной безопасности № 57401380-ГО-00189 от 29.07.2021 содержит недостоверные сведения (указано функциональное назначение Ф 1.2, фактически класс функциональной пожарной опасности Ф 1.1) (ч. 5 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ);

5. Допущено изменение объемно-планировочных решений, в результате которых уменьшена зона действия противопожарной защиты (по факту в

помещениях с 1 по 12 согласно проектной документации 032-12/2023-АР (пп. «е» п. 16 Правил противопожарного режима);

6. Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной (по факту не представлен) (пп. «б» п. 17 Правил противопожарного режима);

7. Допущена эксплуатация светильников со снятыми/сломанными колпаками (рассеивателями), предусмотренной конструкцией (пп. «в» п. 35 Правил противопожарного режима);

8. Не представлены документы, подтверждающие наличие на линиях электроснабжения устройств защитного отключения, предотвращающие возникновение пожара (ч. 4 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ);

9. Для здания, оборудованного автоматической пожарной сигнализацией не предусмотрено автоматическое отключение при пожаре систем кондиционирования воздуха (отключение не предусмотрено проектной документацией) (ч. 4 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ).

По адресу: г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 47В на момент проверки 21.10.2025 выявлены следующие нарушения:

1. В здании на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение (ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);

2. Выход на кровлю с лестничной клетки на 3-м этаже помещение № 10, согласно техническому паспорту на нежилое здание от 11.11.2014, сломан люк (на момент проведения проверки находился в открытом положении) (ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 15 Правил противопожарного режима);

3. Помещение № 14 (подвальной этаж), согласно техническому паспорту на нежилое здание от 11.11.2014, используется для хранения оборудования, мебели и других предметов (п. 16 Правил противопожарного режима);

4. В складских помещениях расположенных в подвале не организованы работы по заделке отверстий в местах пересечений противопожарных преград (помещения №1, 3-5; 10; 11; 15-18; 20, согласно техническому паспорту на нежилое здание от 11.11.2014, сообщаются через вентиляцию с другими помещениями (п. 15 Правил противопожарного режима);

5. Отсутствует обозначение категорий складских помещений по взрывопожарной и пожарной опасности помещений № 1; 3- 5; 10; 11; 15- 18; 20, согласно техническому паспорту на нежилое здание от 11.11.2014 (п. 12 Правил противопожарного режима);

6. Допущена эксплуатация светильников со снятыми/сломанными колпаками (рассеивателями), предусмотренной конструкцией (пп. «в» п. 35 Правил противопожарного режима);

7. Не представлены документы, подтверждающие наличие на линиях электроснабжения устройств защитного отключения, предотвращающие возникновение пожара (ч. 4 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ).

Причинами и условиями, способствующими совершению указанных нарушений, является ненадлежащее исполнение должностных обязанностей работниками учреждения, отсутствие надлежащего контроля со стороны руководства учреждения за действиями подчиненных сотрудников, а также иными должностными лицами, допустившими вышесказанные нарушения.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 22, 24, 28 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием должностных лиц прокуратуры района, предварительно сообщив в прокуратуру района о времени и месте его рассмотрения.

2. Принять меры к устранению нарушений, а также причин и условий, им способствующих.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших указанные в представлении нарушения.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру края и прокуратуру района в письменной форме в месячный срок.

Прокурор района
старший советник юстиции

А.В. Гисс